

“Falla técnica”, motivo de una Xalapa sin agua justifica Elizabeth ...

Escrito por Administrator

Domingo, 05 de Junio de 2011 18:39

“Se rompió un tubo que es la línea que nos surte de Huitzilapan a la planta potabilizadora se nos averió es un tubo de 24 pulgadas el cual genero un gran desabasto pues también se presentaron unas fugas en el FOVISSSTE y posteriormente en el Museo de ...Leer todo el artículo »

Leer más: [Alertas de Google - Fovissste](#)